

муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  
"Детско-юношеская спортивная школа № 5"

Юридический адрес :  
344034, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Загорская, № 10

тел. 240-78-04  
тел/факс 240-78-04  
E-mail [Shinka@aanet.ru](mailto:Shinka@aanet.ru)

ОКПО 40568905 ОГРН  
1036162004042  
ИНН/КПП 6162037855/616201001

№ \_\_\_\_\_ от « 01 » июля 2022

Начальнику МКУ «Отдел образования  
Железнодорожного района  
города Ростова-на-Дону»  
Захаровой Л.Г.

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля по МБУ ДО ДЮСШ № 5 за 1 квартал 2022 года

1 квартал 2022 года

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование учреждения	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4	5
Выездная проверка	ГУ МЧС России по РО	Проверка соблюдения норм пожарной безопасности	На объекте защиты МБУ ДО ДЮСШ №5 руководитель организации не обеспечила 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности	Устранено. Акт б/н от 09.03.2022

			отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 эвакуационный выход из подвала (кабинет директора) на путях эвакуации помещения не оборудованы знаками пожарной безопасности, горючая облицовка стен и потолка. При эксплуатации эвакуационных путей руководитель не организовал соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также, наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ФЗ «технический регламент о требованиях	Ищем организацию подрядчика для проведения мероприятий по устранению нарушений

			пожарной безопасности».	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Устранено. Акт б/н от 08.02.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 помещение различных классов функциональной пожарной опасности помещение хранения спортивного инвентаря и два малых спортивных зала не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	

			преградами (дверьми)	
			<p>На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 руководитель организации не обеспечил наличие в помещении поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	Устранено. Акт б/н от 16.02.2022

			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 из помещения малого спортивного зала в нарушение нормативных документов отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из помещения малого спортивного зала	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение	Устранено. Акт б/н от 01.03.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Устранено. Акт б/н от 22.02.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в малом спортивном зале допускается размещать горючие материалы, коробки на путях эвакуации, у дверей эвакуационного выхода	Устранено. Акт б/н от 02.02.2022

			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 из помещения малого спортивного зала светящийся указатель «ВЫХОД» расположен не над дверным проемом	Устранено. Акт б/н от 14.03.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: на путях эвакуации из помещения кабинет директора (подвальный этаж) расположены трубы отопления внизу эвакуационного выхода.	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования	

			<p>пожарной безопасности, а именно: из кабинета бухгалтерии выход из кабинета до пола большого спортивного зала составляет более 50 см. (подставлены скамейки для удобства выхода)</p>	
			<p>На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 стены и потолки малого и большого спортивных залов имеют горючую облицовку, не соответствуют установленным требованиям, конструктивное исполнение строительных элементов объекта защиты не соответствует установленным требованиям.</p>	
			<p>На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие</p>	<p>Устранено. Акт б/н от 05.04.2022</p>

			исправное состояние указанных средств.	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с пунктом 393	Устранено. Акт б/н от 18.03.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 не представлены документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также, посетителей и других лиц, находящихся в здании МБОУ ДО ДЮСШ №5	Устранено. Акт б/н от 08.04.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в малом спортивном зале расстояние от светильников с лампами накаливания, извещателей пожарных дымовых до хранящегося спортивного	Устранено. Акт б/н от 03.02.2022



			инвентаря менее 10 см	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 отсутствует отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара	Устранено. Акт б/н от 21.04.2022
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части некоторых речевого оповещателя менее 150 мм	
			На объекте защиты МБОУ ДО ДЮСШ №5 в тамбуре выхода из здания устроена кладовая хранения инвентаря и материалов	Устранено. Акт б/н от 23.03.2022

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 5

\_\_\_\_\_

Кутасов С. Е.

Главный бухгалтер  
мп

\_\_\_\_\_

Белецкая Л.Г.

Исполнитель: Белецкая Л.Г. тел. 210-29-19